Modtaget fra John Olsen i maj 2025

Havens værste rødder for kloakrør, vandrør og dræn:

0 – 10 meter høje planter/træer:

1 *Japansk paradisæble*
2 *Poppel*
3 *Pil*
4 *Elm*
5 *Spirea*
6 *Ligusterhæk*
7 *Hvidtjørn*
8 *Guldpil og hvidpil*
9 *Blomme alm. Mirabel*
10 *Alm. syren*
11 *Hyld*
12 *Alm. Thuja*
13 *Alm.pære*
14 *Småbladet elm*
15 *Dronninge busk*
16 *brændenæller*

– 20 meter høje træer

1 *Poppel*
2 *Elm*
3 *Platan*
4 *Ahorn*
5 *Småbladet lind*
6 *Guldpil*
7 *Silke eg*
8 *Hvidpil*
9 *Hestekastajne*
10 *Parklind*
11 *Platan alm.*
12 *Alm. Bøgetræ*
13 *Alm. Ask*
14 *Alm. Avnbøg*
15 *Birketræ*

Birketræet er eksempelvis et af de træer, der er mindst risiko ved – det er kun medtaget på listen over årsag til indtrængende rødder, fordi der er så forbasket mange birketræer i (Sverige).

Myten omkring birketræer er mangfoldige. Facts er dog birketræer har én væsentlig mindre risiko for at være årsag til ødelagte kloark/drænrør og er derfor ikke medtaget over træer/buske på 0- 10 meters højde.

Birketræet er berygtet for deres store og <u>højtliggende rodnet</u>. Birketræet bruges derfor som sikkerhed for jordskred på fjeldsider hvor jordlaget ofte ikke er dybere end ½ meter eller under.

Birketræet er grundet sit højtliggende rodnet velegnet til dræning af mange lette jordtyper som ellers har tendens til at falde sammen.

Undersøgelse af rodangreb fra bestemte typer træer trængt ind i vand, kloak og drænrør er foretaget af Norske og Svenske Forskere ved skovbrug.

Herudover har jeg indhentet information fra Havecenter og Anlægsgartner med næsten samme resutat